


PŘÍPRAVEK NA SVAŘOVÁNÍ RÁMŮ

Svařujeme-li různé rámy, či jiné ocelové konstrukce do pravého úhlu, potřebujeme při ustanovení a stehování pomocníka, který připravený materiál přidržuje tak, aby se nepohyboval. Při tomto způsobu svařování je velmi obtížné dodržet na všech místech pravý úhel. Svařováním vzniká deformace a tak většinou podle postupu nejsou úhly stejné. Vyplatí se proto vyrobit si přípravek, který práci usnadní a zpřesní. Přípravek zhodovíme většinou z odpadového materiálu, takže náklady na jeho zhotovení jsou zanedbatelné.

Nejprve zhodovíme lože 1 z profilu Jäkl obdélníkového průřezu, můžeme však použít i tyč průřezu U. Na ploché straně profilu vyfrézujeme do lože drážky, které svírají přesně pravý úhel. Mezi obě drážky navaříme šroub 5 (M10×55). Z ploché oceli vyrobíme upínku 2, v jejímž středu vyvrtáme otvor \varnothing 11 mm pro šroub 5. Upínku přitahujeme pomocí matice 4, kterou vysoustružíme podle výkresu. Do příčného otvoru v horní části matice narazíme a přivaříme kolík \varnothing 8 mm, který slouží jako rukojet. Abychom nemuseli šroubovat matici v celé délce závitu, upínáme-li materiál malého průměru, vyrobíme si ještě nástavný díl 6.

Protože většinou svařujeme rámy, vyrobíme si přípravky



čtyři, takže pevně uchytíme všechny čtyři rohy. Rám svaříme a je-li vše v pořádku, uchycení povolíme. Deformace jsou tak mnohem menší a u všech čtyř rohů stejné. Práce potřebná pro zhotovení přípravků se tedy velmi brzy vyplatí.

Z. V.

